

Министерство СССР Государственный Энергетический Союзный Институт Республиканской ВНИИ и НИИ "Энергосетьпроект"	Руководящие материалы	
	Обозначение вторичных цепей	ЭСП

Зам. главного инженера

Чурин С.Я.Петров

Начальник производственно-технического отдела

М.И.Ханкаев

Начальник сектора подстанций

Н.В.Мурашко

Главный специалист

Л.И.Какуевский

Начальник сектора типового проектирования

К.Я.Руденко

Руководитель группы

Г.Ф.Вернишская

Разработаны
производственно-
техническим
отделом института
"Энергосетьпроект"
г.Москва

Утверждены
протоколом совещания
у главного инженера
института
" 29 декабря 1979г.
№ II4

Срок введения
в действие
01.04.1981г.

10260тм-Т1

Технический сектор
Томск-177

10260тм-Т1 1/22

АННОТАЦИЯ

К настоящая работа является переработкой руководящих указаний института "Теплоэлектропроект" "Маркировка цепей вторичных соединений, теплотехнического контроля и автоматики", № 3979Ia-Э, 1966 г. в части обозначения вторичных цепей в соответствии с "Указаниями методическими межотраслевыми (УММ) по применению государственных стандартов ЕСКД в электрических схемах", № 9386тн-Т1.

При выполнении работы использовались положения ГОСТ 2.709-72 и 2.702-75.


В работе сохранены основные принципы обозначения и группы чисел, применяемые при обозначении вторичных цепей, заложенные в работе № 3979Ia-Э.

Изменено в соответствии с УММ обозначение шинок вторичных цепей.

В работе не рассматривалось обозначение цепей теплотехнического контроля и автоматики для тепловых электростанций.

В работе применяются только термины, обозначения и определения, которые установлены действующими стандартами, и не касаются оборота профессиональной речи и техницизмы (ГОСТ 1.5-68). В частности, понятие "монтажная единица" определено как проектная функциональная группа энергообъекта.

В выполнении работы принимали участие инженеры Вернцкая Г.Ф., Руденко К.Я., Сагателова Э.А.



10260тн-г1 1 2/2

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Аннотация	2
I. Общие положения	4
2. Основные положения, принятые для единой системы обозначения цепей в электрических схемах	4
3. Обозначение вторичных цепей	7
3.1. Цепи постоянного тока	7
3.2. Цепи переменного тока	9
3.3. Обозначение шинок	14
Таблица I. Обозначение шинок	16
Таблица 2. Распределение групп чисел для обозначения цепей постоянного тока	20
Таблица 3. Распределение групп чисел для обозначения цепей переменного тока	21
Рисунок I. Пример выполнения обозначения шинок центральной сигнализации	22

✓10260ТМ-Т1 13/22

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Обозначение цепей управления, автоматики, сигнализации, защиты, измерения в электрических установках постоянного и переменного тока служит для определения их на электрической схеме и может отражать их функциональное назначение в схеме, а также для надписи или производства маркировки концов физических проводников (проводов и хил кабелей), подключаемых к зажимам изделий - низковольтных комплектных устройств (НКУ), аппаратов, приборов в соответствии со схемой соединения изделия.

1.2. Обозначение вторичных цепей должно выполняться в соответствии с ГОСТ 2.709-72 и ГОСТ 2.702-75.

2. Основные положения, принятые для единой системы обозначения цепей в электрических схемах.

2.1. Для обозначения цепей управления, автоматики, сигнализации, защиты, блокировки и измерения принимается цифровая система, предусматривающая использование ряда последовательных чисел. В необходимых случаях обозначение может содержать буквенную приставку.

2.2. Электрическим цепям, в зависимости от их функциональных признаков, присваиваются определенные группы чисел.

2.3. Для обозначения цепей должны применяться:

- для числового части - арабские цифры,
- для буквенной части - прописные (большие, заглавные) буквы латинского алфавита.

2.4. Участки цепей обозначаются независимо от нумерации или

10260тм-т1 4/22

условных обозначений зажимов аппаратов или приборов, к которым подключаются проводники цепей.

В случае необходимости, для согласования применяемого обозначения цепей с маркировкой, принятой при заводском изготовлении электрических устройств, около основного обозначения цепи, в скобках, может указываться принятое заводом обозначение цепи или зажима аппарата, к которому подключается проводник цепи.


2.5. В электрических принципиальных схемах допускается не обозначать участки цепи, коммутируемые внутри комплектных устройств и аппаратов заводского изготовления.

Примечание. Положение п.2.5 распространяется на НКУ, разработанные по типовым проектным решениям и серийно выпускаемые. В связи с внедрением систем машинного проектирования НКУ, все изображенные цепи принципиальной схемы проектируемого НКУ должны быть обозначены для возможности заполнения бланка входных данных ЭВМ (бланк описания принципиальной схемы НКУ) и последующей разработки таблиц соединений и перфоленты к автомату маркировки концов проводов.

2.6. Участки изображаемых цепей, разделенные контактами аппаратов, обмотками реле, приборов, машин, резисторами, конденсаторами и другими элементами считаются разными участками и должны иметь разное обозначение.

2.7. Участки цепей, сходящиеся в одном узле схемы, должны иметь одинаковое обозначение. Обозначение цепи при переходе через зажим не изменяется.

2.8. Обозначение цепей постоянного тока выполняется с учетом их полярности. Участки цепей положительной полярности обозначаются нечетными числами, а участки отрицательной полярности-четными.



10260тн-71 15/26

Участки цепей, изменяющие свою полярность в процессе работы схем, а так же не имеющие явно выраженной полярности (цепи, соединяющие последовательно включенные обмотки реле, резисторы, конденсаторы и т.п.) могут обозначаться любыми числами - четными или нечетными.

2.9. Обозначение цепей переменного тока выполняется последовательными числами без деления на четные или нечетные, с добавлением перед числовой частью буквы, характеризующей фазу (A,B,C), или нейтраль (N). Допускается опускать буквенный индекс перед числовым обозначением в тех случаях, когда не требуется указания фазы (например, цепи управления на переменном оперативном токе).

2.10. При горизонтальном способе изображения цепей на схеме обозначения проставляются над изображениями цепей.

Последовательность обозначения участков цепи приемается от условного графического обозначения элемента источника питания (автомат, предохранитель, шинка питания). Разветвляющиеся участки цепи обозначаются слева направо в направлении сверху вниз.

Номера зажимов аппаратов или зажимов НКУ проставляются под изображением цепи, около изображения зажима.

При вертикальном способе изображения цепей на схеме, обозначения проставляются слева от изображения цепи, а номера зажимов - справа.

Разветвляющиеся участки цепи обозначаются сверху вниз в направлении слева направо.

2.11. Все вторичные цепи одной проектной функциональной гру

и должны иметь различные обозначения.

Обозначения цепей аналогичных проектных функциональных групп должны, как правило, выполняться одинаково.

2.12. Если в схеме встречаются участки цепей разных проектных функциональных групп, имеющие одинаковые обозначения, то обозначения последних для их отличия, должны быть дополнены индексом, характеризующим принадлежность к определенной проектной функциональной группе. Различительный индекс проставляется перед обозначением цепи и отделяется от него разделительной чертой. В качестве различительного индекса используется обозначение проектной функциональной группы. Допускается, в качестве различительного индекса, использовать порядковые номера аналогичных элементов схемы, к которым подключаются цепи, одинаково обозначенные (см. рис. I - цепи "I-200" и "2-200").

3. Обозначение вторичных цепей.

3.1. Цепи постоянного тока.

3.1.1. Участки цепей постоянного тока обозначаются, как правило, числами.

3.1.2. Для обозначения цепей, питающихся через отдельные защитные аппараты (автоматы, предохранители), рекомендуется использовать различные группы чисел.

Числа, отведенные для обозначения цепей управления, релейной защиты и т.п., разделяются на группы по сотне номеров в каждой:

I - 99	20I - 299	40I - 499	60I - 699
10I - 199	30I - 399	50I - 599	и т.д.

В тех случаях, когда количество чисел одной группы недостаточно для обозначения цепей, допускается использовать две или несколько

10260ТМ-Т1, 4/22

ко группе, не занятых для обозначения цепей данной проектной функциональной группы, либо обозначать четырехзначным числом, добавляя перед обозначением цифры 1,2,3 и т.д.

Например, для группы 201-299 могут использоваться дополнительные группы чисел 1201-1299, 2201-2299.

3.1.3. Если в состав проектной функциональной группы входит несколько коммутационных аппаратов, то группа чисел, отводимых для обозначения цепей управления коммутационного аппарата, выбирается в соответствии с порядковым номером в позиционном обозначении этого аппарата, что позволяет отличить аналогичные цепи однотипных элементов в пределах одной проектной функциональной группы.

Например, для выключателя "01" - 101-199, для выключателя "0 2" - 201-299 и т.д.

Если в состав проектной функциональной группы входит только один коммутационный аппарат, то для обозначения его цепей управления выбирается группа чисел 1-99, независимо от порядкового номера в его позиционном обозначении.

Например, для секционного выключателя 0 С1 - 1-99.

3.1.4. Обозначение цепей релейной защиты, питавшихся от отдельных автоматов оперативного тока, выполняется, как правило, группами чисел 01-099 или F1-F99 (F - защита).

Допускается использование этого же обозначения для цепей защиты, питавшихся от общих с цепями управления автоматов, с целью унификации комплектных устройств защиты заводского изготовления и типизации щитовых устройств при выполнении на них обозначений проводников.

3.1.5. Для обозначения аналогичных цепей управления аппаратов

10260ТМ-Т1 18/22

с пофазным приводом могут использоваться одинаковые числовые обозначения с добавлением после числовой части буквы, характеризующей фазу аппарата (A,B,C) без пробелов.

Например, 33A, 33B, 33C – цепи пофазного отключения выключателя типа ВВБ 500.

3.1.6. Допускается использование одинакового обозначения для идентичных цепей одной проектной функциональной группы, если исключается возможность прохождения этих цепей в общих кабелях или подключение их к одному ряду зажимов.

Например, цепи электромагнитов включения масляных выключателей.

3.1.7. Цепи схем систем, обособленного технологического назначения могут обозначаться группой чисел I-99 с добавлением перед числовой частью буквенного кода, присвоенного цепям данной системы.

Например, TI-T99 – цепи телемеханики, UI- U99 – цепи связи и т.п. в соответствии с п.2.3.4.4 РУМ № 7760тм-Т2.

3.1.8. Рекомендации по распределению групп чисел для обозначения цепей постоянного тока даны в табл.2.

Распределение числовых групп обозначения цепей различного функционального назначения может изменяться в случае необходимости, обусловленной особенностями конкретной схемы.

3.2. Цепи переменного тока.

3.2.1. Обозначение цепей переменного тока осуществляется числами с добавлением перед цифровой частью буквы, характеризующей фазу (A,B,C) или нейтраль (N).

✓10260тм-Т2 19/22

3.2.2. Для обозначения цепей напряжения, подключаемых на дополнительные обмотки трансформаторов напряжения, перед числовой частью обозначения добавляются буквы Н, У, К, Ф.

3.2.3. Числа, отведенные для обозначения цепей управления, разделяются на группы по сотням. Каждая из указанных групп рекомендуется для обозначения цепей одной схемы, питавшихся от отдельных автоматов или предохранителей.

3.2.4. Если в состав проектной функциональной группы входит несколько коммутационных аппаратов, то группа чисел, отводимых для обозначения цепей управления коммутационного аппарата, выбирается в соответствии с порядковым номером в позиционном обозначении этого аппарата в схеме, что позволяет отличить аналогичные цепи однотипных элементов в пределах одной проектной функциональной группы.

Например, для выключателя Q1 - А101-199, для от делителя Q2-А201-299 и т.п.

группы

Если в состав проектной функциональной группы входит только один коммутационный аппарат, то для обозначения его цепей управления выбирается группа чисел I-99, независимо от порядкового номера в его позиционном обозначении.

Например, для секционного выключателя QCI-AI-99

3.2.5. Все цепи управления в пределах отведенных для них числовых групп могут обозначаться произвольно, за исключением некоторых основных цепей, для которых рекомендуются определенные числа в соответствии с табл.3.

3.2.6. Числа, отведенные для обозначения цепей трансформаторов тока, разбиваются на группы, по 10 номеров в группе.

Каждая группа служит для обозначения цепей одного трансформатора тока.

✓10260тм-Т1 4 10/22

Группа чисел, отводимая для обозначения цепей определенного трансформатора тока, выбирается в соответствии с порядковым номером позиционного обозначения трансформатора тока на схеме.

Например, для

TA1	- A (B,C,N)	4II-4I9
TA9	- A (B,C,N)	49I-499
TA10	- A (B,C,N)	50I-509
TA19	- A (B,C,N)	59I-599

В случае, если в принципиальной схеме одной проектной функциональной группы больше 19 трансформаторов тока, то для обозначения их цепей рекомендуется применять числа 80I-899.

Например, для

TA20	- A (B,C,N)	80I-809
TA21	- A (B,C,N)	8II-8I9
TA22	- A (B,C,N)	82I-829 и т.п.

В случае, если для обозначения цепей одного трансформатора тока одного десятка номеров недостаточно, то могут использоваться четырехзначные числа.

Например, для обозначения десятого и последующих участков цепей трансформаторов тока

TA1	- A (B,C,N)	4III0, 4III и т.д.
TA2	- A (B,C,N)	42II0, 42II и т.д.
TA12	- A (B,C,N)	52II0, 52II и т.д.
TA23	- A (B,C,N)	83II0, 83II и т.д.

3.2.7. Цепи, образуемые включением разных трансформаторов тока за сумму или разность токов, обозначаются по номеру позиционного обозначения в схеме одного из трансформаторов тока (как правило, по меньшему).

10260чн-II

3.2.8. Общие токовые цепи дифференциальной защиты шин обозначаются с учетом напряжения шин, независимо от порядкового номера позиционного обозначения трансформаторов тока, питаящих эти цепи.

Например,

750 кВ - А (B,C,N)	370-379
500 кВ - А (B,C,N)	350-359
330 кВ - А (B,C,N)	340-349
220 кВ - А (B,C,N)	320-329
110 кВ - А (B,C,N)	310-319
35 кВ - А (B,C,N)	330-339
6-10 кВ - А (B,C,N)	360-389;

Резерв А (B,C,N) 380-389, 390-399

3.2.9. Для обозначения цепей трансформаторов напряжения стводятся числа 600-699.

Группа чисел, отводимая для обозначения цепей напряжения одной проектной функциональной группы, выбирается с учетом номера позиционного обозначения трансформатора в схеме. Вторая цифра числа в группе номеров, отводимых для обозначения цепей разных трансформаторов напряжения одной проектной функциональной группы, выбирается с учетом номера позиционного обозначения этого трансформатора напряжения на принципиальной схеме.

Например, для трансформаторов напряжения синхронного компенсатора

TV1 - А (B,C,N)	611-619
TV2 - А (B,C,N,H,U,K)	621-629 и т.п.

Цепи, непосредственно подключаемые к трансформатору напряжения, являющемуся самостоятельной проектной функциональной группой

(например, трансформатор напряжения шин), обозначается числом 601-603.

3.2.10. Обозначение цепей, отходящих от шинок трансформаторов напряжения сборных шин, выбирается с учетом напряжения шин.

Цепи отходящие от шинок трансформатора напряжения I системы шин или любой секции при одиночной системе шин - EVI.A (B,C,N,H,U,K,F) - обозначаются следующим кодом:

6-10 кВ - А (B,C,N,H,U,K)) 661
35 кВ - А (B,C,N,H,U,K)) 631
110 кВ - А (B,C,N,H,U,K,F)) 611
220 кВ - А (B,C,N,H,U,K,F)) 621
330 кВ - А (B,C,N,H,U,K,F)) 641
500 кВ - А (B,C,N,H,U,K,F)) 651
750 кВ - А (B,C,N,H,U,K,F)) 671
СН 3-6 кВ - А (B,C,N)) 630

Цепи, отходящие от шинок ТН II системы шин EV2.A (B,C,N,H,U,K,F) - обозначаются кодом:

6-10 кВ - А (B,C,N,H,U,K)) 662
35 кВ - А (B,C,N,H,U,K)) 632
110 кВ - А (B,C,N,H,U,K,F)) 612
220 кВ - А (B,C,N,H,U,K,F)) 622
330 кВ - А (B,C,N,H,U,K,F)) 642
500 кВ - А (B,C,N,H,U,K,F)) 652
750 кВ - А (B,C,N,H,U,K,F)) 672

Цепи, отходящие от шинок ТН обходной системы шин - EVB.U(F) - 35, 110, 220, 330 кВ обозначаются кодом У (F) 650.


3.2.II. Цепи, подключаемые к шинам напряжения через блок-контакты разъединителей или контакты реле - повторителей разъединителей, обозначаются числами 701-799 с учетом напряжения шин различных распределительных устройств:

РУ 750 кВ - А (B,C,N,H,U,K,F)) 770-779,
РУ 500 кВ - А (B,C,N,H,U,K,F)) 750-759,
РУ 330 кВ - А (B,C,N,H,U,K,F)) 740-749,
РУ 220 кВ - А (B,C,N,H,U,K,F)) 720-729,
РУ 110 кВ - А (B,C,N,H,U,K,F)) 710-719,
РУ 35 кВ - А (B,C,N,H,U,K)) 730-739,
РУ 6-10 кВ - А (B,C,N,H,U,K)) 760-769

3.3. Обозначение шинок

3.3.I. Шинки управления, сигнализации, синхронизации, напряжения и т.п. являются элементами, изображенными на принципиальной схеме по правилам изображения в виде условного графического обозначения. Как элементам принципиальных схем, им присваиваются позиционные обозначения в соответствии с ГОСТ 2.702-75 и 2.710-80, выполненного на основе СТ СЭВ 2182-80.

Обозначение шинок определяется следующей логической структурой построения.



10260тм-Т1 14/22

Первая часть логической структуры построения обозначения состоит в общем случае из трех букв латинского алфавита, имеющих смысловое значение. Первая буква "Е" обозначает общий код шинки. Вторая буква обозначает код функционального назначения шинки (сигнализация, синхронизация, напряжение, вспомогательная и т.п.). Код функционального назначения шинки выбирается в соответствии с УММ (раб. № 9386тм-Т1).

Третья буква первой части дает дополнительные сведения о шинке (аварийная - "А", предупредительная - "Р" и т.п.).

Третья буква может быть опущена.

Вторая часть логической структуры построения обозначения состоит из цифры, которая обозначает порядковый номер шинки.

Вторая часть может быть опущена, если в ней нет необходимости.

Третья часть логической структуры построения обозначения состоит из буквы или цифры, обозначающих либо номер участка центральной сигнализации (для шинок центральной сигнализации см. рис. I), либо буквенный код характеризующий фазу (для шинок напряжения и синхронизации).

В порядке исключения допускается при обозначении шинок использовать четвертую букву (например, Е Р Д Т - шинка съема "мигания" технологической сигнализации).

Обозначение шинок дано в табл. I.

Технический архив
Санкт-Петербург
БДД

№ 10260тм-Т1 1 15/22

Таблица I

Обозначение шинок

Назначение шинки	Обозначение шинки		
	буквенное	цифровое	по работе ТЭП № 39791а-
1. Шинки управления и лами сигнализации положения выключателей			
Шинки питания электромагнитов включения масляных выключателей	+ ЕУ - ЕУ + ЕС - ЕС	- - - -	+ ШИ - ШИ + ШУ - ШУ
Шинки управления	(+) ЕР	100	(+) ШИ
Шинки "мигания" ламп сигнализации положения выключателей			
"Темный" плюс сигнализации (при питании ламп сигнализации от цепей управления)	⊕ ЕС	200	⊕ ШУ
2. Шинки сигнализации (см.примечание I)			
Шинки сигнализации	+ ЕН - ЕН ⊕ ЕН	701 702 703	+ ШС - ШС ⊕ ШС
Шинка проверки исправности ламп сигнальных табло	ЕНЛ	704	ШИЛ
Шинка звуковой предупредительной сигнализации аварийного отключения	ЕНА	707	ШЗА
Шинки звуковой предупредительной сигнализации:			
I. мгновенного действия	ЕНР1	709	ШС 110-220 кВ
2. с выдержкой времени	ЕНР2		ШС 330 кВ и выше
			715 110/350
			717 210/350

✓ 10260ГМ-Т1 116/22

Продолжение табл. I

Назначение шинки	Обозначение шинки		
	буквенное	цифровое	по рисунку Табл. № 39751а-3
3. общеподстанционных или других сигналов	ЕНРЭ	713	ЗПЗИ
Шинка "съема мигания"	ЕРД	805	ШСМ
Шинка звуковой сигнализации неисправности	ЕНР	727	ШЗС
Шинка контроля цепей управления	ЕНС		ШКУ
Вспомогательные шинки	ЕА1	711	для ПС 110-
	ЕА2	713	220кВ
Шинки вызова к секции КРУ СН при неисправности на секции (N - номер секции)	ЕАН		NВИ
3. Шинки технологической сигнализации			
Шинки питания технологической сигнализации	+ ЕНТ	811	+ ПСТ
	- ЕНТ	812	- ПСТ
Шинка "мигания" табло технологической сигнализации	ЕРТ	800	ПМТ
Шинка "съема мигания" табло технологической сигнализации	ЕРД Т	804	ПСМТ
Шинки звуковой технологической сигнализации:			
1. мгновенного действия	ЕНРТ1	813	1МЗИ
2. с выдержкой времени	ЕНРТ2	815	2МЗИ
4. Шинки АЧР.			
Шинки автоматической частотной разгрузки	ЕРТ1	801	1ПАЧР
	ЕРТ2	803	2ПАЧР

Продолжение табл. I

Назначение шинки	Обозначение шинки		
	буквенное	цифровое	по работе тэп № 3979Ia-Э
Шинка (минусовая) устройства АЧР	= ЕАР1		- IIIАЗ
	= ЕАР2		- 2IIIАЗ
Шинка блокировки сигнала аварийного отключения при работе АЧР	ЕНВ1		ІВІС
	ЕНВ2		2ВІС
5. Шинки синхронизации (см.примеч.2)			
Шинки импульсов регулирования частоты	ЕР1	717	ІІРЧ
	ЕР2	718	2ІІРЧ
Шинки установок времени опережения автоматического синхронизатора	ЕС1.1	719	ІІІС
	ЕС1.2	725	2ІІІС
	ЕС1.3	723	ЗІІС
Шинки импульсов включения при синхронизации	ЕС2.1	721	ІІІС
	ЕС2.2	722	2ІІІС
Питание и промежуточные шинки цепей синхронизации	ЕС3		ІІСХ
Шинки напряжения для синхронизации	ЕС1.А	А610	ІІСХ _а
	ЕС1.В	В610	ІІСХ _в
	ЕС1.С	С610	ІІСХ _с
	ЕС2.А	А620	ІІСХ _а
	ЕС2.В	В620	ІІСХ _в
	ЕС2.С	С620	ІІСХ _с
	ЕСД	А780	ІІСХ _д
Шинки вспомогательные для синхронизации	ЕА.А	А790	ВІІІ _а
	ЕА.С	С790	ВІІІ _с

Продолжение табл. I

Назначение шинки	Обозначение шинки		
	буквенная	цифровая	по работе ТЭИ № 39791а-Э
6. Шинки центральных устройств			
Шинки напряжения	EVI.A EVI.B EVI.C EVI.N EVI.E EVI.U EVI.K EVI.G	В зависи- мости от напряже- ния шин (см. п.8.3.10)	ШИНа ШИНв ШИНс ШИНо ШИНн ШИНи ШИНк ШИНф
Шинки оперативной блокировки разъединителей	+ ЕВ - ЕВ ЕВQ	880	+ ИБ - ИБ ИБР
Шинка обеспеченного питания	ЕУС		ШОП
Шинка замыкания на землю	ЕГ		ШЗ
Шинка освещения	ЕЕЛ		ШО
Шинка обогрева	ЕК		ШО
Шинки защиты минимального нап- ряжения секции РУ СН	EVM1 EVM2	0II 0I3	ШИВ1 2ШИМ
7. Шинки в КРУ			
Шинки цепей напряжения устройства ЗЗП - I	EVC1 EVC2		ШИВ1 ШИВ2
Шинки защиты от других замыканий на землю	ЕД1 ЕД2		ШИИ 2ШД

Примечания:

- Участковые шинки сигнализации обозначаются тем же буквенным кодом с добавлением номера участка сигнализации после буквенного кода, а перед цифровой основной маркой добавляется цифра, характеризу- ющая номер участка (см.рис.1).
- Шинки ЕРП1, ЕРП2, ЕСТ1, ЕСТ2 и ЕСТ3 - только для станций.

✓ 10260тм-Т1 19/22

10260ТМ-Т1-1 Распределение групп чисел для обозначения цепей постоянного тока.

-20-

Таблица 2

Наименование цепей	Группы чисел для обозначения цс ѹ в пределах одной проектной функциональной группы.					
Основная группа чисел	1-99	101-199	201-299	301-399	401-499	501-599
Дополнительная группа чисел	1101-1199 2101-2199 и т.д.	1201-1299 2201-2299 и т.д.	1301-1399 2301-2399 и т.д.	1401-1499 2401-2499 и т.д.	1501-1599 2501-2599 и т.д.	
"+" цепи питания	1	101	201	301	401	501
"-" цепи питания	2	102	202	302	402	502
Цель прохождения команд на включение	3	103	203	303	403	503
Цель прохождения команд на отключение	33	133	233	333	433	533
Цепи включения	3-19	103-119	203-219	303-319	403-419	503-519
Цель обмотки реле РПО (КРТ)	5	105	205	305	405	505
Цепи отключения	30-49	130-149	230-249	330-349	430-439	530-539
Цель обмотки реле РПВ (КРС)	35	135	235	335	435	535
Цепи обмоток реле-повторителей шинных разъединителей	20-29	120-129	220-229	320-329	420-429	520-529
Цепи АПВ, АВР и др. устройств автоматики	50-69	150-169	250-269	350-369	450-469	550-569
Цепи ламп сигнализации положения выключателей	70-79	170-179	270-279	370-379	470-479	570-579
Цепи обмоток реле фиксации команд или реле фиксации повторителей блок-контактов выключателей	80-89	180-189	280-289	380-389	480-489	580-589
Цепи звуковой сигнализации аварийного отключения	90-99	190-199	290-299	390-399	490-499	590-599
Цепи возбуждения	600-699					
Центральные аппараты сигнализации и синхронизации	700-799 (1700-1799, 2700-2799 и т.д.)					
Резервные группы чисел	850-870 (1850-1870, 2850-2870 и т.д.)					
Цепи электромагнитов включения выключателя	871-874					
Резервные группы чисел	875-899 (1875-1899, 2875-2899 и т.д.)					
Цепи индивидуальных сигналов	901-999 (1901-1999, 2901-2999 и т.д.)					
Блокировка разъединителей	1600-1699 (2600-2699, 3600-3699 и т.д.)					

10260ТМ-Т1 20/22

Таблица 3

Распределение групп чисел для обозначения цепей переменного тока.

Наименование цепей		Группы чисел для обозначения цепей в пределах одной проектной функциональной группы				
Управление, автоматика и сигнализация	Основная группа чисел	(A,B,C) 1-99	(A,B,C) 101-199	(A,B,C) 201-299	(A,B,C) 301-399 (см. прим. 1)	
	Цепи управления	(A,B,C) 3-49	(A,B,C) 103-149	(A,B,C) 203-249	(A,B,C) 303-349	
	Цепь включения	(A,B,C) 3	(A,B,C) 103	(A,B,C) 203	(A,B,C) 303	
	Цепи автоматики	(A,B,C) 50-69	(A,B,C) 150-169	(A,B,C) 250-269	(A,B,C) 350-369	
	Цепи ламп сигнализации положения выключателей	(A,B,C) 70-79	(A,B,C) 170-179	(A,B,C) 270-279	(A,B,C) 370-379	
	Цепи реле фиксации команд дистанционного управления	(A,B,C) 80-89	(A,B,C) 180-189	(A,B,C) 280-289	(A,B,C) 380-389	
	Цепи сигналов аварийного отключения и обрыва цепей	(A,B,C) 90-99	(A,B,C) 190-199	(A,B,C) 290-299	(A,B,C) 390-399	
	Шинки сигнализаций	(A, B, C, N) 700 - 709				
	Чтобы обозначать цепи предупреждающих сигналов	(A, B, C, N) 900 - 999				

Примечание.

- Группа марок (A,B,C) 301-399 может использоваться для цепей управления в том случае, если данной схеме не предусматриваются токовые цепи дифференциальной защиты шин.

10260 ТМ-71-2 21/22

10250TM-II-③




Рис. 1 Пример выполнения обозначения
шинок центральной сигнальной шинки.

10260TM-II-24/22